# **EPOMAX-ANCHOR**

# (ЭПОМАКС-АНКЕР)



# Быстросхватывающийся анкеровочный клей

# Описание

EPOMAX-ANCHOR – 2-компонентный анкеровочный клей на основе полиэстера. Материал безусадочный, не содержит растворителей и винилбензола.

# Область применения

ЕРОМАХ-ANCHOR применяется для быстрой, надежной фиксации в стенах и полах арматурных стержней, резьбовых шпилек, анкерных болтов и т.д. Материал применяется для анкеровки в бетон, камень, полый или полнотелый кирпич и т.д.

# Технические характеристики

Основа: безстирольный полиэстер

Цвет: серый

Соотношение

компонентов (А:В): 10:1 по объему

Плотность: 1.65 кг/л


Температура

нанесения:  $ot +5^{\circ}C$  до  $+35^{\circ}C$ 

# Набор прочности:

	Время до	Время	
Температура	начала	набора	
	схватывания	прочности	
+5°C	25 мин	120 мин	
+10 <sup>o</sup> C	15 мин	80 мин	
+20°C	6 мин	45 мин	
+30°C	4 мин	25 мин	
+35°C	2 мин	20 мин	

Прочность на сжатие:75 МПа через 24 часа



Диаметр					
резьбы	8	10	12	16	20
d (мм)					
Диаметр					
сверла	10	12	14	18	24
d0 (мм)					
Глубина					
анкеровки	80	90	110	125	170
hef (мм)					
Минимальна					
я толщина					
стенки	130	140	160	175	220
бетонной	130	140	100	173	220
конструкции					
h min (мм)					
Расстояние					
от боковой					
поверхности					
отверстия	80	90	110	130	170
до торца					
стены С <sub>сг,N</sub>					
(MM)					
Расстояние					
между					
боковыми					
поверхностя	160	180	220	250	340
ми соседних					
отверстий					
S <sub>cr,N</sub> (MM)					
Величины					
расчетной					
нагрузки для					
бетона	12.3	18.4	26.0	30.2	48.1
класса					
C20/25					
N <sub>Rk</sub> (KH)					
Рекомендов					
анная					
нагрузка для					
бетона	4.7	7.1	10.0	11.2	18.8
класса					
C20/25					
F <sub>rec</sub> (KH)					

# EPOMAX-ANGHOR



#### Инструкции

#### 1. Монтаж в бетон или камень

Просверлить отверстия рекомендуемой глубины и диаметра. Прочистить поверхность анкерной полости с помощью нейлоновой щетки и удалить из них пыль, отшелушившиеся частицы с помощью сжатого воздуха и т.д.

Накрутить на картридж насадку-смеситель, затем накрутить на насадку-смеситель наконечник. Картридж в сборе вставить в пистолет для герметиков. После этого выдавить приблизительно 15 мл состава. Данное количество материала не используется. Ввести наконечник картриджа на всю глубину просверленного отверстия. Выдавливая анкерный клей в полость отверстия медленно выводить картридж на себя. Визуально следить за тем. чтобы клей полностью заполнял полость отверстия. Анкерный стержень слегка вращать при вводе в отверстием. Отверстие считается полностью заполненным, если, при вводе в него анкерного стержня из него вышло немного анкерного клея. После установки стержня на время набора прочности материала, стержень не трогать и не давать ему менять свое положение. Все манипуляции со стержнем выполнять только после полимеризации EPOMAX-ANCHOR. Изучите соответствующую таблицу с временем набора прочности материала.

#### 2. Монтаж в пустотелые основания

Просверлить отверстия рекомендуемой глубины и диаметра. Прочистить поверхность анкерной полости с помощью нейлоновой щетки и удалить из них пыль, отшелушившиеся частицы с помощью сжатого воздуха и т.д. Накрутить на картридж насадку-смеситель, затем накрутить на насадку-смеситель наконечник. Картридж в сборе вставить в пистолет для герметиков.

После этого выдавить приблизительно 15 мл состава. Данное количество материала не используется. Установить в отверстии перфорированный дюбель. Ввести наконечник картриджа на всю глубину просверленного отверстия. Выдавливая анкерный клей в полость дюбеля медленно выводить картридж на себя. Полностью заполнить дюбель материалом. Ввести анкерный стержень в полость дюбеля. Анкерный стержень слегка вращать при вводе в дюбель. Во время набора прочности материала, арматура не должна смещаться или подвергаться нагрузке. Изучите соответствующую таблицу с временем набора прочности EPOMAX-ANCHOR.

### Расход

В зависимости от нанесения.

### Упаковка

Картриджи по 300 мл.

# Срок годности - Хранение

Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления в сухих условиях, не допуская замерзания.

#### Важные пометки

EPOMAX-ANCHOR может быть нанесен при более низкой температуре до -5°C, но температура материала должна быть как минимум 10°C.

